

参考サイト

■ 電源ユニットの単体試験方法

- ・ http://www1.ocn.ne.jp/~yukiti/data/atx_pwr.htm

ATX 電源を単体で起動するには、ATX 電源ユニットから出ているコネクタの 1 4 番 PIN を COM にショートしてやれば ATX 電源ユニットは起動します。